



MXneo Series





嵌入式机电一体机

安全缝缝机 包缝缝机

小巧灵动 智能内核 迸发强大动力

D442 / D432 (功能款)

小巧紧凑的嵌入式机电一体设计
手动开关、面料光眼、LED灯
安装位置设计巧妙

机器外形虽小巧紧凑，但注重线迹效果，夹线器仍旧延续了PEGASUS的设计理念




面料感应光眼 D442 D432



面料脱出后
自动剪线

检测到面料后
压脚自动抬起

最高转速
7,000sti/min



USB插口

Features 特点


直驱电机

小巧紧凑 动力澎湃
人性化操作更方便

D442



编码器性能稳定



防尘
减少
误动作

防振
减轻振动
动作更稳定

冷却
风扇带出
更多热量



多种语言
可供选择

D442 D432

语音指导 (8国语言)

中文、英语、土耳其语、西班牙语
孟加拉语、越南语、葡萄牙语、印尼语

操作面板 可选3种语言



英语



中文



土耳其语

D422 (基本款)
操作面板



型号	直驱电机	编码器	多国语言	面料光眼	安全光眼	LED灯	USB插口
D422 (基本款)	☐	-	-	-	-	☐ ※①	☐
D432 (功能款)	☐	-	☐	☐	☐	☐	☐
D442 (功能款)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

※□标准配备、○选配 ※①422仅单色 ※详情见另附说明



安全光眼 D442 D432

防止缝缝机误动作，守护操作者安全。



护眼开合
光眼



缝料台开合
光眼




压脚臂开合
光眼

LED灯

※422仅单色

2色5段调节，照亮落针位置



冷光

暖光

USB插口 标配



机型表示例

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

MX52 14-A - M 0 3 / 3 3 3 - 2X4 / KS /

① 机种

32: 安全缝缝纫机
52: 包缝缝纫机

② 针脚形式

03: 503, 04: 504,
05: 505, 14: 514,
16: 516, 44: 401+514

③ 辅助

M: 厚料针线收线用
A: 牛仔用

④ 用途

0: 基本缝
1: 下摆暗缝用
3: 卷边缝用
4: 缝褶用 (缝褶包边)
5: 加带

⑤ 面料薄厚

1: 极薄~薄
2: 薄~中厚
3: 中厚~厚
4: 厚~极厚

⑥ 附属

R2: 窄边卷缝

⑦ 缝容量

2: 5×5 (标准送量)
3: 6×6 (较厚送量)
4: 7×7 (厚料送量)
6: 特殊

⑧ 送布牙

2: 2列 (标准)
3: 3列 (标准)
4: 4列 (标准)
8: 3列 (特殊)

⑨ 送布牙间距

2: 1.25mm
3: 1.6mm
5: 2.5mm

⑩ 附属

K: 带角刀
L: 卷边缝 加鱼线

⑪ 针位组

针幅
针幅×链幅
链幅

⑫ 省力装置

KS, KH, AT

⑬ 直驱电机

(嵌入式)
D422

机 型			KS	KH	PL	LC
D422	MX52	KS8A	☐	-	☐	☐
		-	-	-	-	-
	MX32	KH8A	-	☐	☐	☐
		-	-	-	-	-

□标准配备

MX/D422 机型式样表

MX3200/D422



用 途	面料薄厚	机型	针数 (根)	线数 (根)	针幅 (mm)	链幅 (mm)	最大缝距 (mm)	差动比	压脚抬升量 (mm)	最高转速 (sti/min)
基本缝	极薄~薄	MX3216N-A-01/232	2	5	3	4	1.0 - 5.2	0.4 - 1.5	5	7,000
	薄~中厚	MX3216-A-02/223	2	5	3	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5	7,000
	中厚~厚	MX3216-A-03/333	2	5	3 5	4 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	中厚~厚	MX3244-A-03/333	3	6	3×2	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	极厚 (牛仔)	MX3216-A-A04/435(K)	2	5	5	6	0.8 - 5	0.8 - 1.5	7	6,500
缝 褶	薄~中厚	MX3216-A-42/233	2	5	3	4	0.6 - 3.2	0.85 - 2.8	5	7,000

※1

MX5200/D422

基本缝	极薄~薄	MX5214N-A-01/283	2	4	2	4	1 - 5.2	0.4 - 1.5	5	7,000
	薄~中厚	MX5204-A-02/233	1	3	-	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5	7,000
	中厚~厚	MX5214-A-03/333(K)	2	4	2 2 2	3 4 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	中厚~厚	MX5214-A-M03/333(K)	2	4	2 2 2	4 5 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	中厚~厚	MX5214-A-M03/333(K)	2	4	2 2 2	4 5 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
下摆暗缝	薄~中厚	MX5205-A-12/223	1	3	-	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
卷边缝	薄~中厚	MX5204-A-32R2/223L	1	3	-	1.5	0.6 - 3.2	0.7 - 2	5	7,000
加 带	中厚~厚	MX5214-A-53/633	2	4	2 2 2	4 5 7	0.6 - 3.2	0.7 - 2.4	6	6,500
	中厚~厚	MX5214-A-M53/333(K)	2	4	2 2 2	4 5 5	0.6 - 3.2	0.7 - 2.4	5.5	7,000
	厚~极厚	MX5214-A-54/443	2	4	2	4	0.6 - 2.4	1.1 - 3.8	7	6,500


※2

※2

※2

※3

※1 KH8A不适用 ※2 KS8A不适用 ※3 Overedge width7(mm)的KS8A不适用



MX/D432

机型表示例 MX **52** **14**-A - **M** **0** **3** / **3** **3** **3** - **2X4** / **KS** /

① 机种

32: 安全缝缝切机
52: 包缝缝切机

② 针脚形式

03: 503, 04: 504,
05: 505, 14: 514,
16: 516, 44: 401-514

③ 辅助

M: 厚料针线收线用
A: 牛仔用

④ 用途

0: 基本缝
1: 下摆暗缝用
3: 卷边缝用
4: 缝褶用 (缝褶包边)
5: 加带

⑤ 面料薄厚

1: 极薄~薄
2: 薄~中厚
3: 中厚~厚
4: 厚~极厚

⑥ 附属

R2: 窄边卷缝

⑦ 缝容量

2: 5×5 (标准送量)
3: 6×6 (较厚送量)
4: 7×7 (厚料送量)
6: 特殊

⑧ 送布牙

2: 2列 (标准)
3: 3列 (标准)
4: 4列 (标准)
8: 3列 (特殊)

⑨ 送布牙间距

2: 1.25mm
3: 1.6mm
5: 2.5mm

⑩ 附属

K: 带角刀
L: 卷边缝 加鱼线

⑪ 针位组

针幅
针幅×链幅
链幅

⑫ 省力装置

KS, KH, AT

⑬ 直驱电机

(嵌入式)
D422
D432

机 型			KS	KH	AT	SC	省气功能	PL	LC
D432	MX52	KS8D	☐	-	-	-	☐	☐	☐
		KS8E	☐	-	-	☐	☐	☐	☐
	MX32	KH8D	-	☐	-	-	☐	☐	☐
		KH8E	-	☐	-	☐	☐	☐	☐
	MX52,32	AT8G	-	-	☐	-	☐	☐	☐
		AT6G	-	-	☐	-	-	☐	-

☐标准配备

MX/D432 机型式样表

MX3200/D432




用 途	面料薄厚	机型	针数 (根)	线数 (根)	针幅 (mm)	链幅 (mm)	最大缝距 (mm)	差动比	压脚抬升量 (mm)	最高转速 (sti/min)
基本缝	极薄~薄	MX3216N-A-01/232	2	5	3	4	1.0 - 5.2	0.4 - 1.5	5	7,000
	薄~中厚	MX3216-A-02/223	2	5	3	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5	7,000
	中厚~厚	MX3216-A-03/333	2	5	3 5	4 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	中厚~厚	MX3244-A-03/333	3	6	3×2	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	极厚	MX3216-A-A04/435(K)	2	5	5	6	0.8 - 5	0.8 - 1.5	7	6,500

MX5200/D432

基本缝	极薄~薄	MX5214N-A-01/283	2	4	2	4	1.0 - 5.2	0.4 - 1.5	5	7,000
	薄~中厚	MX5204-A-02/233	1	3	-	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5	7,000
	中厚~厚	MX5214-A-03/333(K)	2	4	2 2 2	3 4 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000 ※1
	中厚~厚	MX5214-A-M03/333(K)	2	4	2 2 2	4 5 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
卷边缝	薄~中厚	MX5204-A-32R2/223L	1	3	-	1.5	0.6 - 3.2	0.7 - 2	5	7,000
加 带	中厚~厚	MX5214-A-53/633	2	4	2 2 2	4 5 7	0.6 - 3.2	0.7 - 2.4	6	6,500 ※2
	中厚~厚	MX5214-A-M53/333(K)	2	4	2 2 2	4 5 5	0.6 - 3.2	0.7 - 2.4	5.5	7,000
	厚~极厚	MX5214-A-54/443	2	4	2	4	0.6 - 2.4	1.1 - 3.8	7	6,500

※1 仅限AT6G、AT8G ※2 Overedge width 7(mm)仅限AT6G、AT8G、KH8D、KH8E



MX/D442

机型表示例

MX5214-A-M03/333-2X4/KS/

1 机种

32: 安全缝缝切机
52: 包缝缝切机

2 针脚形式

03: 503, 04: 504,
05: 505, 14: 514,
16: 516, 44: 401+514

3 辅助

M: 厚料针线收线用
A: 牛仔用

4 用途

0: 基本缝
1: 下摆暗缝用
3: 卷边缝用
4: 缝褶用 (缝褶包边)
5: 加带

5 面料薄厚

1: 极薄~薄
2: 薄~中厚
3: 中厚~厚
4: 厚~极厚

6 附属

R2: 窄边卷缝

7 缝容量

2: 5×5 (标准送量)
3: 6×6 (较厚送量)
4: 7×7 (厚料送量)
6: 特殊

8 送布牙

2: 2列 (标准)
3: 3列 (标准)
4: 4列 (标准)
8: 3列 (特殊)

9 送布牙间距

2: 1.25mm
3: 1.6mm
5: 2.5mm

10 附属

K: 带角刀
L: 卷边缝加鱼线

11 针位组

针幅
针幅×链幅
链幅

12 省力装置

KS, KH, AT

13 直驱电机

(嵌入式)
D422
D442

机 型			KS	KH	AT	SC	省气功能	PL	LC
D442	MX52	KS8D	☐	-	-	-	☐	☐	☐
		KS8E	☐	-	-	☐	☐	☐	☐
	MX32	KH8D	-	☐	-	-	☐	☐	☐
		KH8E	-	☐	-	☐	☐	☐	☐
	MX52,32	AT8G	-	-	☐	-	☐	☐	☐
		AT6G	-	-	☐	-	-	☐	-

☐ 标准配备

MX/D442 机型式样表

MX3200/D442



用 途	面料薄厚	机型	针数 (根)	线数 (根)	针幅 (mm)	链幅 (mm)	最大缝距 (mm)	差动比	压脚抬升量 (mm)	最高转速 (sti/min)
基本缝	极薄~薄	MX3216N-A-01/232	2	5	3	4	1.0 - 5.2	0.4 - 1.5	5	7,000
	薄~中厚	MX3216-A-02/223	2	5	3	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5	7,000
	中厚~厚	MX3216-A-03/333	2	5	3 5	4 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	中厚~厚	MX3244-A-03/333	3	6	3×2	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	极厚	MX3216-A-A04/435(K)	2	5	5	6	0.8 - 5	0.8 - 1.5	7	6,500

MX5200/D442

基本缝	极薄~薄	MX5214N-A-01/283	2	4	2	4	1.0 - 5.2	0.4 - 1.5	5	7,000
	薄~中厚	MX5204-A-02/233	1	3	-	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5	7,000
	中厚~厚	MX5214-A-03/333(K)	2	4	2 2 2	3 4 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000 ※1
	中厚~厚	MX5214-A-M03/333(K)	2	4	2 2	4 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
卷边缝	薄~中厚	MX5204-A-32R2/223L	1	3	-	1.5	0.6 - 3.2	0.7 - 2	5	7,000
加 带	中厚~厚	MX5214-A-53/633	2	4	2 2 2	4 5 7	0.6 - 3.2	0.7 - 2.4	6	6,500 ※2
	中厚~厚	MX5214-A-M53/333(K)	2	4	2 2	4 5	0.6 - 3.2	0.7 - 2.4	5.5	7,000
	厚~极厚	MX5214-A-54/443	2	4	2	4	0.6 - 2.4	1.1 - 3.8	7	6,500

※1 仅限AT6G、AT8G ※2 Overedge width 7(mm)仅限AT6G、AT8G、KH8D、KH8E



飞马(天津)缝纫机有限公司

中国 天津西青经济开发区兴华道26号 300385
电话: 86-22-23971931 传真: 86-22-23971927



<https://www.pegasus.co.jp/zh/>

※规格及外观如有更改, 恕不另行通知。

※使用之前请务必阅读操作说明书。

※照片仅供参考, 可能与实际使用条件存在部分差异, 一部分选配包含在其中。

© 2025 PEGASUS CO., LTD. Catalog NO.103224 January 2025